

## **CZ**

### **Firmware byl aktualizován**

Datum vydání aktualizace: 16.7.2019

Verze: Function firmware - V1.04

Model: GARNI 975

#### Change log:

- Oprava chyby měření srážek vyskytující se pokud byla naměřená hodnota srážek vyšší než 40 mm
  - Výchozí nastavení DST (letní čas) bude ON (zapnuto)
- 

## **EN**

### **Firmware has been updated**

Date of issue of the update: 16.7.2019

Version: Function firmware - V1.04

Model: GARNI 975

#### Change log:

- Fix the incorrect rainfall calculation when rainfall measurement exceed 40mm
  - Change DST default setting to ON
- 

## **SK**

### **Firmware bol aktualizovaný**

Dátum vydania aktualizácie: 16.7.2019

Verzia: Function firmware - V1.04

Model: GARNI 975

#### Change log:

- Oprava chyby merania zrážok vyskytujúce sa ak bola nameraná hodnota zrážok vyšší ako 40 mm
- Predvolené nastavenie DST (letný čas) bude ON (zapnuté)

**PL****Oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane**

Data wydania aktualizacji: 16.7.2019

Wersja: Function firmware - V1.04

Model: GARNI 975

Zmień dziennik:

- Napraw nieprawidłowe obliczenie opadów, gdy pomiar opadów przekracza 40 mm
  - Zmień domyślne ustawienie DST na ON
- 

**DE****Die Firmware wurde aktualisiert**

Datum der Veröffentlichung des Updates: 16.7.2019

Version: Function firmware - V1.04

Model: GARNI 975

Änderungsprotokoll:

- Korrigieren Sie die falsche Niederschlagsberechnung, wenn die Niederschlagsmessung 40 mm überschreitet
  - Ändern Sie die DST-StandardEinstellung auf ON
- 

**HU****A firmware frissítve lett**

A frissítés kiadásának időpontja: 16.7.2019

Verzió: Function firmware - V1.04

Model: GARNI 975

Változási napló:

- Rögzítse a hibás csapadékszámítást, ha a csapadékmérés meghaladja a 40 mm-t
- Módosítsa a DST alapértelmezett beállítást ON értékre