

CZ

Firmware byl aktualizován

Datum vydání aktualizace: 14.11.2019

Verze: Function firmware - v1.07; Wi-Fi firmware - v1.28

Model: GARNI 975

Change log:

- Function firmware – oprava problému se zasíláním venkovní teploty na server Weathercloud; opravy chyb procesů běžících na pozadí
 - Wi-Fi firmware – oprava drobných chyb při připojení přes mobilní zařízení
-

EN

Firmware has been updated

Date of issue of the update: 14.11.2019

Version: Function firmware - v1.07; Wi-Fi firmware - v1.28

Model: GARNI 975

Change log:

- Function firmware – fixed problem with sending outside temperature to Weathercloud server; bug fixes for processes running in the background
 - Wi-Fi firmware - fixed minor bugs when connecting via mobile devices
-

SK

Firmware bol aktualizovaný

Dátum vydania aktualizácie: 14.11.2019

Verzia: Function firmware - v1.07; Wi-Fi firmware - v1.28

Model: GARNI 975

Change log:

- Function firmware - oprava problému so zasielaním vonkajšej teploty na server Weathercloud; opravy chýb procesov bežiacich na pozadí
- Wi-Fi firmware - oprava drobných chýb pri pripojení cez mobilné zariadenia

PL

Oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane

Data wydania aktualizacji: 14.11.2019

Wersja: Function firmware - v1.07; Wi-Fi firmware - v1.28

Model: GARNI 975

Zmień dziennik:

- Function firmware – naprawiono problem z wysyłaniem temperatury zewnętrznej do serwera Weathercloud; poprawki błędów dla procesów działających w tle
 - Wi-Fi firmware - naprawiono drobne błędy podczas łączenia przez urządzenia mobilne
-

DE

Die Firmware wurde aktualisiert

Datum der Veröffentlichung des Updates: 14.11.2019

Version: Function firmware - v1.07; Wi-Fi firmware - v1.28

Model: GARNI 975

Änderungsprotokoll:

- Function firmware – Problem beim Senden der Außentemperatur an den Weathercloud-Server behoben; Fehlerbehebungen für im Hintergrund laufende Prozesse
 - Wi-Fi firmware - kleinere Fehler bei der Verbindung über mobile Geräte wurden behoben
-

HU

A firmware frissítve lett

A frissítés kiadásának időpontja: 14.11.2019

Verzió: Function firmware - v1.07; Wi-Fi firmware - v1.28

Model: GARNI 975

Változási napló:

- Function firmware – rögzített probléma a külső hőmérsékletnek a Weathercloud szerverre történő továbbításával; hibajavítások a háttérben futó folyamatokhoz
- Wi-Fi firmware - kijavított kisebb hibák, amikor mobil eszközökkel csatlakoznak