

# Instalace v operačním systému Microsoft Windows 8

Narozdíl od předchozích verzí operačního systému Windows společnosti Microsoft, Windows 8 umožňuje instalovat pouze USB ovladače obsahující příslušný certifikát (digitální podpis).


Pokud se vám po připojení meteorologické stanice k počítači automaticky nenainstaluje patřičný ovladač a meteorologická stanice nekomunikuje s počítačem, pokračujte dle následujících instrukcí pro dočasné vypnutí vynucování certifikátu. Během této operace bude potřeba několikrát restartovat počítač. Doporučujeme proto tyto instrukce vytisknout.

## Postup:

1. Stiskněte a podržte tlačítko Windows (mezi Ctrl a Alt) a zároveň stiskněte klávesu C pro otevření postranního menu a klikněte na tlačítko Nastavení (Settings)




2. Klikněte na Změnit nastavení počítače (Change PC settings)




3. Klikněte na Aktualizace a obnovení, poté klikněte na tlačítko obnovení

4. Vpravo dole pod *Spuštění s upřesněným nastavením* klikněte na tlačítko Restartovat


5. Po restartu klikněte na tlačítko Odstranit potíže (**Troubleshoot**)




6. Klikněte na Upřesnit možnosti (**Advanced Options**)




7. Klikněte na Nastavení spouštění (**Windows Startup Settings**)



8. Klikněte na tlačítko Restartovat (**Restart**)



9. Po restartu počítače stikněte klávesu 7 *Zakázat vynucení podpisu ovladače* (Disable driver signature enforcement)



Počítač se automaticky restartuje

10. Po restartu půjde instalovat požadované ovladače, avšak Windows zobrazí varující zprávu. Klikněte na tlačítko *Přesto nainstalovat...* (**Install this driver...**). Po příštím restartování počítače se obnoví výchozí nastavení požadování certifikátu.

